




1. Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

- Trọng lượng tối đa là 180 kg, không sử dụng với người có trọng lượng lớn hơn sẽ gây hư hỏng.
- Luôn đặt trên cùng 1 mặt phẳng, cứng, cách xa nguồn nhiệt như: bếp, tản nhiệt.
- Không sử dụng thiết bị gần nơi ẩm ướt như bồn tắm, bồn rửa mặt.
- Không nhúng vào nước và các chất lỏng khác.
- Khi sử dụng nên cách xa các nguồn sóng điện từ từ lò vi sóng, điện thoại di động, mạng không dây ảnh hưởng đến kết quả đo.
- Không nên tự ý tháo mở và sửa chữa các thiết bị.
- Nếu màn hình hiển thị thông báo lỗi Err, tháo pin ra và lắp lại để khởi động lại.
- Không được đặt các vật lên cân khi không sử dụng.
- Khi không sử dụng cân sẽ tự động tắt sau vài phút.

3. Thông số kỹ thuật:

- Màn hình LCD
- Trọng lượng đo lường tối đa: 180kg
- Đơn vị đo: kg/lb/st
- Cảnh báo pin yếu: Lo
- Tự động tắt, bật
- Pin: 2 x 3V (CR2032)
- Kích thước màn hình: 9.2 x 5.3 cm
- Kích thước sản phẩm: 30 x 30 x 0.6 cm
- Trọng lượng sản phẩm: 1.55 kg
- Điều kiện môi trường: 0oC - 55oC
- Điều kiện hoạt động: 5oC - 35oC



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Cân điện tử Lanaform PDS-110AS của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.


Bộ sản phẩm bao gồm:

- Cân điện tử Lanaform PDS-110AS có kèm sẵn pin.
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt, Phiếu bảo hành sản phẩm.

2. Hướng dẫn sử dụng


- Chuyển đổi đơn vị đo:

Bước lên cân và nhấn nút mặt sau để chuyển đổi đơn vị đo kg/lb/st




- Đứng lên cân màn hình sẽ

hiển thị "0.0" và kg hoặc lb hoặc st



- Kết quả sẽ nhấp nháy 3 lần sau đó sẽ hiển thị trong vài giây ngắn ngủi.



- Sẽ tự động tắt khi không sử dụng

- Err: báo quá tải

(180kg / 396lb/ 28.35st)



- LO: báo pin yếu



Lưu ý: Khi cân bỏ qua kết quả đầu tiên để khởi động cân, đưa cân về trạng thái cân bằng.

Kết quả được tính là lần cân thứ 2.

4. Bảo quản

- Sử dụng khăn mềm, ẩm để lau sạch.
- Không sử dụng các hóa chất tẩy rửa.
- Nếu không sử dụng thời gian dài hãy tháo pin ra khỏi thiết bị.
- Để thiết bị ở nơi an toàn, khô ráo.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**